



Comparatif d'EDL entrant - sortant

Logement	Etat entrant	Etat sortant	Propriétaire	Locataire
Appartement 2 Pièces 144 boulevard de cimiez 06000 NICE	15/07/2014	21/10/2015	MARTIN	MICO 3 avenue du mas 0600 NICE

Compteurs

Eau Chaude	Eau froide	Eau Chaude II	Eau froide II	Gaz	Electricité HP	Electricité HC
7 885,00	45 890,00	0,00	0,00	0,00	5 874,00	84 415,00
8 233,00	48 403,00	0,00	0,00	0,00	92 453,00	75 816,00

Niveau : 0 Pièce : Chambre 1

Détail :

Désignation	Qté	Etat Usure	Fonctionnement	Marque	Couleur	Pb rencontrés	Notes
Interrupteur Double	2	Bon état	Non Vérifiable				
Interrupteur Double	2	Bon état	Non Vérifiable			Sale	
Prise TV	1	Bon état	Non Vérifiable				
Prise TV	1	Bon état	Non Vérifiable			Mal fixé	

Niveau : 0 Pièce : Cuisine

Détail :

Désignation	Qté	Etat Usure	Fonctionnement	Marque	Couleur	Pb rencontrés	Notes
Four Electrique	1	Bon état	Fonctionne	WHIRLPOOL			
Four Electrique	1	Bon état	Fonctionne	WHIRLPOOL		Vitre rayée ; Gras	
Hotte Ilôt	1	Etat Usage	Fonctionne	WHIRLPOOL	Inox		
Hotte Ilôt	1	Etat Usage	Fonctionne	WHIRLPOOL	Inox	Grasse ; Problème ampoule	
Plaques cuisson 4 feux Vitro céramique	1	Etat Usage	Fonctionne	MIELE	Noir		
Plaques cuisson 4 feux Vitro céramique	1	Etat Usage	Fonctionne	MIELE	Noir	Rayé	

Niveau : 0

Pièce : Entrée

Détail :

Désignation	Qté	Etat Usure	Fonctionnement	Marque	Couleur	Pb rencontrés	Notes
Interphone Filaire	1	Bon état	Fonctionne		Blanc		
Interphone	1						
Interrupteur	1	Bon état					
Interrupteur	1						
Judas Optique	1	Bon état	Fonctionne		Blanc		
Judas	1						
Porte entrée 1 serrure 3 points	1	Bon état	Fonctionne		Blanc		
Porte entrée	1						
Sonnette	1	Bon état	Fonctionne		Blanc		
Sonnette	1						

Niveau : 0

Pièce : Salle de bains

Détail :

Désignation	Qté	Etat Usure	Fonctionnement	Marque	Couleur	Pb rencontrés	Notes
Flexible Plastique	1	Bon état	Fonctionne		Blanc		
Flexible Plastique	1	Etat Usage	Fonctionne		Blanc	Mal fixé	
Joint baignoire Silicone	1	Bon état				Jauni	
Joint baignoire Silicone	1	Etat Usage				Jauni ; Moisissures	
Joint lavabo Silicone	1	Bon état			Blanc		
Joint lavabo Silicone	1	Etat Usage			Blanc	Moisissures	

Niveau : 0

Pièce : Séjour

Détail : Porte

Nature	Etat général	Problème	Couleur	Notes
Bois	Etat Usage		Blanc	portes de distribution à nettoyer
Bois	Etat Usage	Peinture ecaillée autour poignée	Blanc	portes de distribution à nettoyer

Désignation	Qté	Etat Usure	Fonctionnement	Marque	Couleur	Pb rencontrés	Notes
Prise	2	Bon état	Non Vérifiable				
Prise	2	Bon état	Non Vérifiable			Fixation	

Niveau : 0

Pièce : WC

Détail :

Désignation	Qté	Etat Usure	Fonctionnement	Marque	Couleur	Pb rencontrés	Notes
Robinet lave main Mélangeur	1	Bon état	Fonctionne		Inox		
Robinet lave main Mélangeur	1	Etat Usage	Fonctionne		Inox	Mal fixé	